

GPP - Glissements permanents

Code PSE: 16-GPP-1013

Localisation

Commune(s) Vugelles-la-Mothe **Périmètre(s)** 16043
Lieu dit Village **Coordonnées X / Y** 534330 / 186265

Bien(s) à protéger Habitations **Évén. recensé(s)** -
(n° CEV)

Autre(s) aléa(s) -

Données exploitées

CID DUTI Sondage(s) Atlas géologique MNT Etudes existantes
 Cartographie Cadastre sources / captages

Description de l'aléa

Type de mouvement

Gliss. translationnel Gliss. rotationnel Gliss. rocheux Fluage Complexe

Géologie	Le village de Vugelles se situe sur l'extrémité ouest des dépôts de l'ancien éboulement pré-würmien de Novalles-Vugelles-la-Mothe.
Description	Il s'agit d'un glissement peu actif affectant les dépôts de l'ancien éboulement pré-würmien dans la partie pentue au nord de Vugelles. Les bâtiments, notamment l'église, ne sont pas affectés par ce glissement.

Activité (observations)

Niches actives Bourrelets Ouvrage fissuré _____
 Loupes de glissement Géotropisme végétal _____

Hydrologie

Sources / ven. eau Dépôts de tuff Puits / forages Végét. hydrophile
 Ecoulement superficiel Tourbe / marais Zones drainées _____

COMPARAISON CARTE DUTI

Constat similaire Constat différent

Remarques Les limites et l'activité de ce glissement ne correspondent pas à nos observations de terrain.

Ouvrages de protection

Existant(s) NON **Type d'ouvrage**

Scénario(s)

CPH - Id	Vitesse de dépl. v	Prof. plan de gliss. d	Cond. particulières	Code scénario
GPP-44	v < 2 cm/an	2 < d < 10 m	-	16-GPP-1013-A
Néant	-	-	-	16-GPP-1013-X

CONDITIONS PARTICULIERES - n° selon matrice CDN-VD / description

favorables

- Néant

défavorables

- Néant

Analyse de détail

Proposition OUI
Type Selon modèle CDN-VD, matrice DN état au 07.05.2012
Remarques -

Références

Bureau d'étude GEOTEST SA **N° réf. Interne** 2211072
Date 22 juin 2012